Ministerio de Infraestructura

Dirección Provincial de Vialidad

Provincia del Neuquén

Gobierno de la Provincia del Neuquén

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 12:00hs. del 26/04/2024

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP	Tricao Malal - Cancha Huinganco corte transversal.	Sectores poceados y barro. Derrumbes.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Equipos operando. Tránsito intenso
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP	Fin de autovía- Vista Alegre	Tránsito intenso. Obra en construcción, desvíos, reducción de calzada
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Animales sueltos. Equipos operando.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches, baja adherencia por hielo, portar cadenas
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	I	Tiempo cubierto, nevando	Tránsito suspendido por acumulación de nieve. Equipos operando.Intransitable por el resto de la jornada
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Deformaciones en la calzada.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con baches. Equipos operando.
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroi	28	No Pav	TCP		Acumulación de agua sobre calzada. Cortes transversales. Desprendimientos de rocas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 12:00hs. del 26/04/2024

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P019	Emp.RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Animales sueltos. Equipos operando.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	S/I		
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Corte con desvíos por obra de pavimentación. Desprendimiento de rocas. Sectores muy poceados.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP	Extrema precaución por presencia de equipos	Sectores con baches. Equipos y personal operando en obra de repavimentación, desvíos, tránsito demorado u ocasionalmente interrumpido.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Desvíos señalizados en Litran	Equipos operando, visibilidad reducida por polvo en suspensión, ripio suelto
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	TCP	obra de pavimentación	Calzada con baja adherencia por nieve, sectores poceados, barro. Equipos operando. Desvíos por obra en construcción
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP		Portar cadenas, calzada con baja adherencia por agua nieve
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Acumulación de nieve
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores poceados.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	S/I		
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	S/I		
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	S/I		
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	S/I		
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	S/I		

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 12:00hs. del 26/04/2024

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	S/I		
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	S/I		
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	S/I		
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	S/I		
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	S/I		
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP	Cerro de la Virgen	Ruta 43 a la altura del Cerro de la Virgen, intransitable. Desvío por vera del río Curí Leuvú, sectores poceados.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP		animales sueltos
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP		animales sueltos
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP	Tiempo cubierto, lloviznando	Cinta asfaltica mojada. Sectores con baches, animales sueltos.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP	Tiempo cubierto, aguanieve	Cinta asfáltica mojada, sectores poceados. Equipos operando.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores poceados, ripio suelto, equipos operando
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Equipos de bacheo operando en calzada pavimentada. Sectores poceados.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados, ripio suelto, visibilidad reducida por polvo en suspensión, animales sueltos.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Lolog	Sectores con baches y pozos. Calzada con deformaciones. Equipos operando. Lolog - Paso Carrirriñe

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 12:00hs. del 26/04/2024

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Camp. DPV	Sectores poceados. Visibilidad reducida por polvo en suspensión, animales sueltos.
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Obra de pavimentación en construcción en tramo empalme rn40- Villa Traful. Equipos operando, respetar las señales e indicaciones.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	S/I		
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	S/I		
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	S/I		
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	S/I		
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	S/I		
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	S/I		
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48 (Desfiladero) caidas de piedra.	Animales sueltos. Trashumancia
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Cinta asfáltica húmeda

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando.

Pasos Internacionales

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	S/I	Horario 9 a 18hs	
N013	Paso Icalma		Pavim	TCP	Horario de 9 a 18hs	Paso Habilitado en horario normal

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 12:00hs. del 26/04/2024

Pasos Internacionales

Descripción			Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal	Sectores poceados
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)		No Pav	TCP	Habilitado de 8:00 A 19:00hs	Habilitado en horario normal
N231	Paso Cardenal Samoré		Pavim	S/I		

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitable / **TCP** - Transitable con precaución / **TP** - Transitable Pesado / **I** - Intrasitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa
dpvprensa@neuquen.gov.ar
0810-333-7882 (RUTA)
Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén