

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 18:00hs. del 30/09/2023

1/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP	Trocao Malal - Cancha Huinganco cortes transversal.	Sectores poceados y barro. Derrumbes. PORTACIÓN DE CADENAS
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Equipos operando. Acumulación de agua y barro
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP	Badén de Aguas Coloradas.	Por acumulación de agua y barro sobre la calzada. Equipos operando
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados, animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches, probable formación de hielo por bajas temperaturas. Animales sueltos. Parque Primeros Pinos INHABILITADO.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Sectores con baches.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Sectores con baches. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 30/09/2023

2/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores muy poceados, barro. Acumulación de agua sobre calzada. Cortes transversales. Desprendimientos de rocas. Portación obligatoria de cadenas.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Calzada normal. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con baches
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP	Extrema precaución	Cortes transversales. Acumulación de agua y barro. Desprendimiento de rocas. Sectores muy poceados. Portación obligatoria de cadenas.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Cintas asfáltica resbaladiza, probable formación de hielo por bajas temperaturas. Sectores con baches, calzada deteriorada. Portación obligatoria de cadenas.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP		Calzada con deformaciones. Desprendimiento de rocas. Sectores poceados y barro. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I		Acumulación de nieve. Corte transversal de calzada.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	T		
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP	Cajón Chico	Rotura en cinta asfáltica y filtración de agua.
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Por acumulación de nieve.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 30/09/2023

3/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		SIN MANTENIMIENTO INVERNAL
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Calzada normal. Zona con animales sueltos, portacion obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		calzada normal. Zona con animales sueltos. Equipos operando
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Calzada normal. Zona con animales sueltos, portacion obligatoria de acdenas. Equipos operando.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Calzada normal. Posible caída de piedras en cuesta La Rinconada. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Probable formación de hielo. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Probable formación de hielo. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP	TRÁNSITO SUSPENDIDO ENTRE LAS 20 Y 8HS	Calzada húmeda, sectores con hielo, animales sueltos. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS. Equipos operando. Sólo vehículos livianos
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP	TRANSITO SUSPENDIDO ENTRE LAS 20 Y 8HS	Calzada húmeda, sectores con hielo, animales sueltos. PORTACION OBLIGATORIO DE CADENAS. Equipos operando. Sólo vehículos livianos
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Sectores con lluvia. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Sectores con lluvia. Posible caída de piedras en el km 2.095. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 30/09/2023

4/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP	Solo pick up y 4x4	Sectores poceados y barro. Cortes transversales. Portación de cadenas.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP	Cerro de la Virgen	Ruta 43 a la altura del Cerro de la Virgen, intransitable. Desvío por vera del río Curí Leuvú, sectores poceados.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	T		
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	T		
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con baches. Calzada con deformaciones. Animales sueltos.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Probabilidad de formación de hielo durante la mañana. Sectores poceados y barro PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores con acumulación de agua y barro, pozos y serrucho, portación obligatoria de cadenas
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Hielo y nieve sobre calzada. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	Extrema precaución	Calzada con deformaciones y barro. Sectores poceados. Cortes transversales
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Lolog	Sectores con baches. Calzada con deformaciones. Lolog - Paso Carrirriñe INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Camp. DPV	Sectores poceados y barro. Cortes transversales. Camp DPV - Confluencia, hielo y nieve, habilitada para vehiculos 4x4. PORTAR CADENAS
P065	Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Obra de pavimentación en construcción en tramo empalme rn40- Villa Trafal

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 30/09/2023

5/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Sectores con nieve y hielo. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos. Equipo operando
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Posible formación de hielo. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48 (Desfiladero) caídas de piedra.	Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Probable formación de hielo por bajas temperaturas. Equipos Operando.

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 30/09/2023

6/6

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado	Pavim	TCP	Habilitado de 9 a 18hs	Probable formación de hielo por bajas temperaturas. Equipos operando.
N013	Paso Icalma	Pavim	TCP	Paso habilitado en horario de 8 a 17hs	Paso Habilitado. Baja adherencia por bajas temperaturas. Portación obligatoria de cadenas.
N048	Paso Hua Hum	No Pav	TCP		Portación obligatoria de cadenas. Paso Hua Hum HABILITADO.
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas. Paso Mamuil Malal HABILITADO.
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	I		Tránsito suspendido por seguridad vial

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitible / **TCP** - Transitible con precaución / **TP** - Transitible Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa

dvprensa@neuquen.gov.ar
0810-333-7882 (RUTA)

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén