

## Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 12:30hs. del 02/12/2023

1/5

### Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP	Tricao Malal - Cancha Huinganco corte transversal.	Sectores poceados y barro. Derrumbes. PORTACIÓN DE CADENAS
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Equipos operando. Tránsito intenso
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP	Fin de autovía- Vista Alegre	Tránsito intenso. Obra en construcción, desvíos, reducción de calzada
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Animales sueltos. Equipos operando.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches, animales sueltos. Viento
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP		Sectores poceados, animales sueltos. Equipos operando
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Deformaciones en la calzada.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con baches. Equipos operando. PORTAR CADENAS
P017	Añelo - Plaza Huincol	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches.
P017	Plaza Huincol - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		PORTAR CADENAS. Acumulación de agua sobre calzada. Cortes transversales. Desprendimientos de
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 12:30hs. del 02/12/2023**

2/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Calzada normal, tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Calzada normal, viento, tránsito intenso. Animales sueltos. Equipos operando.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Calzada normal, viento. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Animales sueltos
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Animales sueltos
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP	Extrema precaución	Desprendimiento de rocas. Sectores muy poceados.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Sectores con baches, calzada
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Desvíos señalizados en Litran	Equipos operando
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	TCP		Habilitado .Sectores poceados, barro. Equipos operando.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Calzada despejada, animales sueltos
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP	Cajón Chico	Calzada despejada. Rotura en cinta asfáltica y filtración de agua.
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	TCP		Transitable con precaucion, sectores poceados. Equipos operando.
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		SIN MANTENIMIENTO INVERNAL
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos. Equipos operando
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible caída de piedras en cuesta La Rinconada. Zona con animales sueltos.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Posible caída de piedras. Equipos operando.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Animales sueltos. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 12:30hs. del 02/12/2023**

3/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP	Tránsito suspendido de 20 a 8hs	Calzada húmeda. Animales sueltos. Porte obligatorio de cadenas. Equipos operando.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP	tránsito suspendido de 20 a 8hs	Calzada húmeda, animales sueltos. Equipos operando. Porte obligatorio de cadenas. Tránsito habilitado en horario de 8 a 20hs
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Animales sueltos. Equipos operando. Porte obligatorio de cadenas
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo y caída de piedras en el km 2.095. Equipos operando.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP	Solo pick up y 4x4	Sectores poceados y barro. Cortes transversales. Portación de cadenas.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP	Cerro de la Virgen	Ruta 43 a la altura del Cerro de la Virgen, intransitable. Desvío por vera del río Curí Leuvú, sectores poceados. Equipos operando en obra de enrocado y enripiado en zona de desvío.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	T		
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	T		
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con baches, animales sueltos.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados, equipos operando
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores con acumulación de agua y barro, pozos y serrucho, portación obligatoria de cadenas
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 12:30hs. del 02/12/2023**

4/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	Extrema precaución en km 1	Reducción de calzada por deformaciones en el km 1, una sola mano habilitada. Sectores poceados, barro, animales sueltos.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Lolog	Sectores con baches. Calzada con deformaciones. Lolog - Paso Carrirriñe INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Camp. DPV	Sectores poceados y barro.
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Obra de pavimentación en construcción en tramo empalme rn40- Villa Traful. Equipos operando, respetar las señales e indicaciones.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Sectores con hielo y nieve, animales sueltos, equipos operando
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada normal. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP	Pronóstico de bajas temperaturas	Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Calzada húmeda, Zona con animales sueltos. Equipos operando. Portar cadenas
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Calzada húmeda, portar cadenas . Zona con animales sueltos. Equipo operando
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48 (Desfiladero) caídas de piedra.	Probable formación de hielo.
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Probable formación de hielo

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 12:30hs. del 02/12/2023**

5/5

**Accesos**

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando.

**Pasos Internacionales**

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	TCP	Habilitado de 8:00 a 19:00 hs	Habilitado en horario normal. Probable formación de hielo
N013	Paso Icalma		Pavim	TCP		Paso Habilitado en horario normal
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal	Sectores poceados
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal de 8 a 19hs	Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N231	Paso Cardenal Samoré		Pavim	TCP		Paso Habilitado. Sectores con nieve y con hielo. Portación obligatoria de cadenas y equipos operando.

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitable / **TCP** - Transitable con precaución / **TP** - Transitable Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

**La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV**

**División Prensa**  
 dpvprensa@neuquen.gov.ar  
 0810-333-7882 (RUTA)

**Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén**