

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 19:00hs. del 26/03/2019

1/4

Rutas

| Ruta | Tramo | Long. (Km) | Calzada | Transitabilidad | Sección Afectada | Observaciones |
|------|--|------------|---------|-----------------|------------------|--|
| P002 | Chos Malal - Tricao Malal - Cancha | 49 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| P004 | El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40 | 62 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| P005 | Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces | 73 | Pavim | TCP | | Sectores con baches. |
| P007 | Neuquén - Centenario - Emp RP 51 | 19 | Pavim | TCP | | Tránsito intenso. |
| P007 | Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8) | 18 | Pavim | TCP | | Tránsito intenso. |
| P007 | Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17) | 45 | Pavim | TCP | | Calzada con deformaciones. Tránsito intenso. Animales sueltos. |
| P007 | Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5 | 62 | Pavim | TCP | | Sectores con baches. |
| P008 | Emp. RP 51 - Emp. RP 7 | 8 | Pavim | TCP | | Calzada con deformaciones. Tránsito intenso. |
| P011 | Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13) | 14 | No Pav | TCP | | Sectores pocados. |
| P013 | Zapala - Primeros Pinos | 50 | Pavim | TCP | | Sectores con baches. Animales en arreo. |
| P013 | Primeros Pinos - Litrán | 55 | No Pav | TCP | El Atravesado | Sectores poceados. Equipos operando. Animales sueltos. |
| P013 | Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida | 16 | Pavim | T | | |
| P013 | Angostura / Gendarmería - Paso Icalma | 9 | Pavim | T | | |
| P017 | Añelo - Plaza Huincul | 84 | Pavim | T | | |
| P017 | Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237) | 75 | Pavim | TCP | | Calzada con deformaciones. |
| P018 | Emp. RP 23 - Ruca Choroí | 28 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| P019 | Emp. RN 40 - Cerro Chapelco | 5 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| P021 | Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué | 59 | Pavim | T | | |
| N022 | Neuquén - Arroyito | 49 | Pavim | TCP | | Obra en ejecución. Tránsito intenso. |
| N022 | Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có | 59 | Pavim | TCP | Challacó. | Obra en ejecución. Banquina con sedimentos. |

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:00hs. del 26/03/2019

2/4

Rutas

| Ruta | Tramo | Long. (Km) | Calzada | Transitabilidad | Sección Afectada | Observaciones |
|------|--|---------------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| N022 | Cutral-Có - Zapala | 77 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| P023 | Junín de los Andes - Malleo | 31 | Pavim-No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. Animales sueltos. |
| P023 | Malleo - Pilo Lil | 20 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P023 | Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46) | 37 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. Animales sueltos. |
| P023 | Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé | 15 | Pavim | TCP | | Sectores con baches. |
| P023 | Aluminé - Litrán (Emp. RP 13) | 50 | Pavim-No Pav | TCP | Aluminé - Pto Jara | Sectores con baches. |
| P023 | Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado | 34 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. Animales sueltos. |
| P024 | Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46) | 39 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P026 | Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén | 29 | Pavim | T | | |
| P026 | Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue | 17 | Pavim | T | | |
| P037 | Emp. RP 2 - Wayle | 24 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. Cortes transversales. |
| N040 | Chos Malal - Barrancas | 127 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal | 165 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242) | 54 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234) | 172 | Pavim | TCP | Zapala - Pte Picún | Obra en ejecución. Equipos y personal operando. Desvíos. Respetar |
| N040 | La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes | 88 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | San Martín de los Andes - Acc. Chapelco | 15 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Acc. Chapelco - Lago Villarino | 43 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura | 54 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Villa La Angostura - Emp. RN 237 | 64 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N040 | Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro) | 3 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| P041 | Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú | 39 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P043 | Chos Malal - Los Menucos - La Primavera | 42 | Pavim | T | | |
| P043 | La Primavera - El Llano - Andacollo | 14 | Pavim | T | | |
| P043 | Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las | 37 | Pavim | T | | |

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:00hs. del 26/03/2019

3/4

Rutas

| Ruta | Tramo | Long. (Km) | Calzada | Transitabilidad | Sección Afectada | Observaciones |
|------|--|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| P046 | Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24 | 81 | Pavim | TCP | | Sectores con baches. Animales sueltos. |
| P046 | Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23) | 30 | No Pav-Pavim | TCP | | Sectores poceados. |
| P046 | Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui | 39 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P048 | San Martín de los Andes - Paso Hua Hum | 47 | Pavim-No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P050 | Emp. RN 237 - Emp. RN 234 | 44 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P051 | Emp. RP 7 - Emp. RP 8 | 27 | Pavim | TCP | | Obra en ejecución. Calzada con deformaciones. Animales sueltos. |
| P060 | Emp. RP 23 - Portada PN Lanín | 34 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| P060 | Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile) | 12 | No Pav | TCP | | Sectores poceados. |
| P061 | Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún | 53 | Pavim-No Pav-Pavim-No Pav | TCP | RN N° 40 - Pte Río Chimehuín | Obra en ejecución. Pte Río Chimehuín - Lago Pimún: Sectores poceados y serrucho. |
| P062 | San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe | 88 | Pavim-No Pav | TCP | Emp. RN 40 - Lolog | Sectores poceados y serrucho. PASO INT. CARRIRRIÑE HABILITADO DE 8 a |
| P063 | Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237) | 69 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| P065 | Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo | 61 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| P066 | Emp. RN 40 - Cerro Bayo | 6 | No Pav | TCP | | Sectores poceados y serrucho. |
| N231 | Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré | 32 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N234 | La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237) | 58 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N237 | Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila | 175 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N237 | Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234) | 76 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N237 | Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65) | 64 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N237 | Confluencia - Emp. RN 40 | 46 | Pavim | TCP | | Animales sueltos. |
| N242 | Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21 | 10 | Pavim | TCP | | Sectores con baches. |

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:00hs. del 26/03/2019

4/4

Rutas

| Ruta | Tramo | Long. (Km) | Calzada | Transitabilidad | Sección Afectada | Observaciones |
|------|--|------------|---------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| N242 | Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado) | 41 | Pavim | TCP | Km 46 al 48 | Desprendimiento de piedras. |
| N242 | Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado | 9 | Pavim | T | | |

Accesos

| Descripción | Long. (Km) | Calzada | Transitabilidad | Sección Afectada | Observaciones |
|-------------|-------------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| P040 | Acc Quila Quina (RN 40) | 12 | No Pav | TCP | Sectores poceados y serrucho. |

Pasos Internacionales

| Descripción | Calzada | Transitabilidad | Sección Afectada | Observaciones |
|------------------------------------|---------|-----------------|------------------|---|
| N242 Paso Pino Hachado | Pavim | T | | PASO INT. PINO HACHADO HABILITADO DE 8 A 20Hs |
| N013 Paso Icalma | Pavim | T | | PASO INT. ICALMA HABILITADO DE 8 a 20Hs. |
| N048 Paso Hua Hum | No Pav | TCP | | Sectores poceados. PASO INT. HUA HUM HABILITADO DE 8 a 20Hs. |
| N060 Paso Mamuil Malal (ex Tromen) | No Pav | TCP | | Sectores poceados. PASO INT. MAMUIL MALAL HABILITADO DE 8 a 20Hs. |
| N231 Paso Cardenal Samoré | Pavim | T | | PASO INT. CARDENAL SAMORÉ HABILITADO de 8 a 21Hs. |

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución / **TP** - Transitabile Pesado / **I** - Intransitabile / **SI** - Sin Información

División Prensa
 dpvprensa@neuquen.gov.ar
 0810-333-7882 (RUTA)

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén