

## Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 07:15hs. del 16/01/2019

1/4

### Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Tránsito intenso. Animales sueltos.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores pocados.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho. Animales sueltos. Equipos operando en repaso.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	T		
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	T		
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	T		
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Obra en ejecución. Tránsito intenso.
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP	Challacó.	Obra en ejecución. Banquina con sedimentos.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 07:15hs. del 16/01/2019**

2/4

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho. Animales sueltos.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Sectores poceados. Animales sueltos.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Aluminé - Pto Jara	Sectores con baches.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	TCP		Sectores poceados. Animales sueltos.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	T		
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	T		
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores poceados. Cortes transversales.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP	Zapala - Pte Picún	Sectores con baches. Obra en ejecución.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	T		
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	T		
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	T		
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 07:15hs. del 16/01/2019**

3/4

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Obra en ejecución. Calzada con deformaciones. Animales sueltos.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	RN N° 40 - Pte Río Chimehuín	Obra en ejecución. Pte Río Chimehuín - Lago Pimún: Sectores poceados y serrucho.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN 40 - Lolog	Sectores poceados y serrucho. PASO INT. CARRIRRIÑE HABILITADO DE 8 a
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN N° 40 - Campamento DPV	Sectores poceados y serrucho. Campamento DPV - Confluencia: Sectores poceados y barro. HABILITADA SOLO PARA VEHICULOS 4x4.
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Sectores con baches.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 46 al 48	Desprendimiento de piedras

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 07:15hs. del 16/01/2019**

4/4

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	T		

**Accesos**

Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP	Sectores poceados y serrucho.

**Pasos Internacionales**

Descripción	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242 Paso Pino Hachado	Pavim	TCP		PASO INT. PINO HACHADO HABILITADO DE 8 A 20Hs
N013 Paso Icalma	Pavim	T		PASO INT. ICALMA HABILITADO DE 8 a 20Hs.
N048 Paso Hua Hum	No Pav	TCP		Sectores poceados. PASO INT. HUA HUM HABILITADO DE 8 a 20Hs.
N060 Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP		Sectores poceados. PASO INT. MAMUIL MALAL HABILITADO DE 8 a 20Hs.
N231 Paso Cardenal Samoré	Pavim	T		PASO INT. CARDENAL SAMORÉ HABILITADO de 8 a 19Hs.

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución / **TP** - Transitabile Pesado / **I** - Intransitable / **SI** - Sin Información

**La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV**

**División Prensa**  
 dpvprensa@neuquen.gov.ar  
 0810-333-7882 (RUTA)

**Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén**