

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 18:00hs. del 11/05/2025

1/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados
P004	El Hucú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP	Nqn-PIN- Centenario	Tránsito intenso. Obra de mejoramiento de calzada en construcción, desvíos, reducción de calzada, demoras en el tránsito
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP	Acceso a Parque Industrial	Tránsito intenso.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP	Travesía urbana	Tránsito intenso. Equipos y personal trabajando en tareas de pavimentación
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP	Fin de pavimento- Moquehue	Equipos operando en reacondicionamiento de calzada.Sectores de calzada reducida.Sectores poceados
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches, animales sueltos.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP		Sectores poceados.Equipos operando.Tiempo inestable
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con baches, animales sueltos.
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados .

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 11/05/2025

2/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P019	Emp.RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP	Zona de arreos	Animales sueltos.
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Animales sueltos
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Calzada húmeda.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Calzada húmeda.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Equipos operando. Sectores poceados. Caída de piedras.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos. Equipos operando.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Desvíos por obra de pavimento Puesto Jara-Litrán	Sectores poceados y barro, animales sueltos. Equipos operando
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I	Desvíos por obra de pavimentación	Acumulacion de nieve y barro sobre la calzada. Lluvia intensa
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.Equipos operando
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP	Zona de arreos	Animales sueltos.
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP	zona de arreos	Animales sueltos
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	TCP	zona de arreos	Sectores poceados y serrucho.
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		Sin apertura.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP	Zona de arreos	Zona con animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible caída de piedras en Cuesta Rinconada.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Calzada despejada.Zona con animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional operando.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Calzada despejada y mojada. Zona con animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 11/05/2025

3/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Calzada despejada y mojada. Zona con animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional operando.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Calzada despejada y mojada. Zona con animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional operando.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Calzada despejada y mojada. Respetar velocidades maximas. Equipos y personal de Vialidad Nacional operando.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Calzada normal. Posible caída de piedras en el km 2.095. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados .
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP	Zona de arreos	Animales sueltos
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP	Zona de arreos	Animales sueltos
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP	Zona de arreos	Animales sueltos
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP	Zona de arreos	Sectores con baches. Animales sueltos.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados. Animales sueltos
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP	RN 40-Acc. Quilanlahue.	Sectores poceados y barro.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	T		Sectores con baches
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. Animales sueltos.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	Progresiva 38.000 a la 42.000	Transito intermitente.Equipos operando en tareas de enripiado. Sectores poceados. Chimehuin - Subida Los Helechos: Sectores poceados y barro.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 11/05/2025

4/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	RN 40- LOLOG	Sectores poceados y barro. Habilitado hasta Curruhué Chico unicamente para vehiculos livianos. Lolog- PI Carrirriñe Cerrado por temporada invernal, sin mantenimieto.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	RN 40- MELIQUINA	Sectores poceados y barro. Casa de Piedra - Confluencia: sectores poceados y barro.
P065	Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo	61	No Pav	TCP	emp rn40-Villa Trafal	Cortes intermitentes, tránsito asistido. Obra de pavimentación, reducción de calzada. Respetar las indicaciones del personal
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Calzada despejada. Respetar velocidades maximas. Equipos y personal de Vialidad Nacional operando.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posibles caídas de piedras en sectores.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada normal. Zona con animales sueltos. Equipos operando
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Calzada despejada. Zona con animales sueltos.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Calzada normal. Zona con animales sueltos.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Transitable con precaución. Calzada normal. Zona con animales sueltos. Precaución zonas con posibles derrumbes. Equipos operando
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP	Zona de arreos	Sectores con baches. Animales sueltos.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP		Sectores con baches, probable caída de piedras
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 11/05/2025

5/6

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores con serrucho.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 18:00hs. del 11/05/2025

6/6

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado	Pavim	TCP	km 48 caída de piedras	Sectores con bache, posible formación de hielo sobre calzada. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de
N013	Paso Icalma	Pavim	TCP	ARG 8 a 18/ ARG 8 a 17	Sectores con baches y lluvia. Portación obligatoria de cadenas
N048	Paso Hua Hum	No Pav	TCP	ARG 9 a 20/ CHL 8 a 19. Dos horarios barcaza	Sectores poceados y barro. Tiempo cubierto. Portación obligatoria de
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP	ARG 9 a 19/ CHL 8 a 18hs	Sectores poceados, barro y lluvia. Portación obligatoria de cadenas.
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	TCP	horario ARG 9 a 19/ CLH 8 a 18	Calzada mojada por lluvia. Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución / **TP** - Transitabile Pesado / **I** - Intransitable / **SI** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa

dpvprensa@neuquen.gov.ar

Cel. 2942 - 572138

Whatsapp y llamadas

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén